

Opel Vivaro A Umpikori (X83) 1.9 DI (F7) vm.2002

Tunnustenro: 32839

Merkki ja malli: Opel Vivaro A Umpikori (X83) 1.9 DI (F7)

Vuosimalli: 2002

Moottori: 1.9 DI (F9Q-762)

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man. (Rikki)

Mittarilukema: 373290 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=32839

Lisätieto:

Alustanumero: WOLF7BBA52V604774
 Moottorikoodi: F9Q 762 Rekisterinumero:
 FFG-981 Rekisteröity: 17.01.2002 Tyyppi:
 1.9 DI (F7) Polttoaine: Diesel Sylinterit:
 4 (1870cm3) Teho: 60 kW / 80 hv



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1402217	abs yksikkö	Renault 8200184211, GM 91169033	250.00
1402229	air-bag keskusyksikkö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	130.00
1402230	air-bag kosketinosa	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	70.00
1402661	air-bag kuljettajan turvatyyny	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1402252	ajovalo oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	90.00
1402250	ajovalo vasen	Heijastin pinnassa jälki, näkyy kuvassa 3. Pi...	70.00
1402241	jarrusatula etu oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1402242	jarrusatula etu vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1402245	jarrusatula taka oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1402246	jarrusatula taka vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1402243	jarrutehostin+pääsylinderi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1402638	jäähdytin manuaalinen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1402647	jäähdyttimen tuuletin sähkö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1402674	kaasupoljin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	55.00
1402637	katkaisija hätävilkku	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1402653	katkaisijapaneeli sähkölasi/vasen...	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1402671	konepellin lukko	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1402672	konepellin lukkopelti/palkki	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1402244	käsijarrun kahva	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1402628	käynnistinmoottori diesel	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	90.00
1402625	laturi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	120.00
1402249	lokasuoja etu vasen	Alkavaa ruostetta, näkyy kuvassa 3 ja 4. Osa...	60.00
1402253	lokasuoja etu oikea	Ruosteen alkua, näkyy kuvassa 3. Osa myydään ...	60.00
1402630	lämmityslaite puhallin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1402631	lämmityslaitteen puhaltimen vastus	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1402632	lämpösäätimet	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	100.00
1402657	mittaristo täydellinen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1402666	monitoimikatkaisin vilkku/valo	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	65.00
1402624	moottori diesel	1.9 DI (F9Q-762)	Kysy
1402223	moottorin alapalkki	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	220.00
1402629	ohjausboksi ruiskupumppu. diesel	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	150.00
1402658	ohjaustehostin pumppu	8200024738, 8200024778	130.00
1402660	ohjaustehostinletkut	Lopullinen kunto selviää, kun osa on otettu i...	110.00
1402659	ohjausvaihe, tehostettu	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	220.00
1402673	oikea etuovi	Jälkeä ja lommoja, näkyy kuvissa 2 ja 3. Osa ...	220.00

Jatkuu sivulla 2

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1402218	olka-akseli + napa oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1402219	olka-akseli + napa vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1402623	ovi liukusivuovi oikea (Lasilla)	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. Lop...	320.00
1402649	paisuntasäiliö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	40.00
1402238	Panhard tanko (alempi) 98cm	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	120.00
1402932	Panhard tanko ylempi (suorempi ta...		70.00
1402622	peräovi oikea (van)	Jälkiä ja painaumia/lommoja, näkyy kuvissa 2 ...	220.00
1402620	peräovi vasen (van)	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. Jäl...	240.00
1402694	polttoaineen täyttöaukon kansi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1402683	polttoainesäiliö diesel	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	240.00
1402684	polttoainesäiliö täyttöputki	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1402251	puskuri etu	Halkeama, näkyy kuvassa 4. Osa myydään toimiv...	150.00
1402670	puskuripalkki etu	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	100.00
1402667	rattiakseli	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1402254	sivupeili sähkö oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. Pie...	75.00
1402601	sulakerasia	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1402239	taka-akselisto	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	240.00
1402588	takapuskuri, keskiosa	Jälkeä ja naarmua kauttaaltaan. Kuvien mukais...	60.00
1402591	takapuskurin pää, oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. Käy...	75.00
1402585	takapuskurin pää, vasen	Käytön jälkeä. Osa myydään toimivuus/ sopivuu...	75.00
1402605	turvavyö etu vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	120.00
1402607	turvavyön lukko(oikea etu)	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1402606	turvavyön lukko(vasen etu)	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1402636	tuulilasin pesimen säiliö	Lopullinen kunto selviää,kun osa on otettu irti.	50.00
1402635	tuulilasin pyyhkimen mekanismi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	68.00
1402634	tuulilasin pyyhkimen moottori	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	85.00
1402677	vannesarja pelti 16	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	170.00
1402695	vasen etuovi	Haalistumaa. Pieni painauma/lommo, kuva 3. Al...	240.00
1402234	vetoakseli etu oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1402235	vetoakseli etu vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1402592	vetokoukku	Ruosteinen. Osa myydään toimivuus/ sopivuus t...	140.00
1402665	virtalukon pohja	Lopullinen kunto selviää, kun osa on otettu i...	60.00
1402648	välijäähdytin/interc. jäähdytin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	70.00
1402656	Webasto	Ei käynnisty. Myydään varaosiksi.	150.00