

Renault kangoo i 97-03 vm.1998

Tunnustenro: 0830

Merkki ja malli: Renault kangoo i 97-03

Vuosimalli: 1998

Moottori: BENSIINI

Vaihdelaatikko: MANUAALI

Mittarilukema: 211000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=11549

Lisätieto:

 Alustanumero VF1KCOCAF18927914 Vuosimalli:
 1998 Tkm: 211 Sisusta:
 KANGAS Vaihdelaatikko:
 MANUAALI Vaihdelaatikon numero:
 5-VAIhteinen Moottori:
 BENSIINI Moottorinumero: 1.4i Huomautus:
 1.4i 5-VAIHT. TURKOOSITURKOOSI 1.4i
 5-vaiht. turkoosi


Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
37066	Ajovalon automaattisääd. moott	Valmistaja: Valeo Huomautus: 1.4i...	24
37085	Iskunvaimennin etu	Paikka: Etu Huomautus: OIKEA SIS,JOUSEN&nb...	40
29007	Iskunvaimennin taka	Paikka: Taka Huomautus: 1.4i 5-va...	20
37105	Jarrupääsylinteri	Huomautus: 1.4i 5-vaiht. turkoosi ...	32
37061	Jarrusatula etu oikea	Paikka: Oikea etu Huomautus: 1.4i...	23.4
37098	Käynnistinmoottori benssiini	Valmistaja: Valeo Huomautus: 1.4i...	48
37096	Lämmityslaitte puhalt. vastus	Huomautus: 1.4i 5-vaiht. turkoosi ...	16
37058	Monitoimikatk. pyyhin/pesin	Huomautus: 1.4i 5-vaiht. turkoosi ...	32
37076	Ohjaustehostimen pumppu	Huomautus: 1.4i 5-vaiht. turkoosi ...	104
37068	Ohjausyksikkö muut	Autovalmistajan koodi: P7700312251G Osavalmi...	32
37082	Ohjausyksikkö sytytys	Huomautus: 1.4i 5-vaiht. turkoosi ...	24
37060	Oika-akseli laakeripesä oikea	Paikka: Oikea Huomautus: OIKEA 1.4...	48
37047	Ovilasi etu vasen	Paikka: Vasen etu Huomautus: VIHREÄ,TURVAM...	40
35521	Purkuauto	Huomautus: 1.4i 5-vaiht. turkoosi ...	Kysy
37039	Puskuri taka	Huomautus: MAALAAMATON HARMAA,VAS,HALKEAMA&...	40
37040	Sivupeili sähkö oikea	Paikka: Oikea Huomautus: MAALAAMATON HARMA...	64
37056	Sivupeili sähkö vasen	Paikka: Vasen Huomautus: MAALAAMATO, LASI ...	32
37051	Takavalvo vasen	Paikka: Vasen Huomautus: ISOLLA LUUKULLA,O...	40
11690	Tuulilasin pyyhk. varsi/varret	Huomautus: VASEN 1.4i 5-vaiht. turk...	16
12653	Tuulilasin pyyhk. varsi/varret	Huomautus: OIKEA 1.4i 5-vaiht. turk...	16