

SUZUKI VITARA (I) 4WD 1992 vm.1992

Tunnustenro: 32190

Merkki ja malli: SUZUKI VITARA (I) 4WD 1992

Vuosimalli: 1992

Moottori: 1.6L G16BZ

Vaihdelaatikko: -

Mittarilukema: 322939 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=32190

Lisätieto:

TecDoc Id: 101074 Ajo: 4WD
 Runko: SUV Venttiilit: 4
 Polttoainejärjestelmä: Imusarjaruiskutus/kaasutin Polttoaine: Bensiin
 Moottori: Bensiinimoottori Sylinterit: 4
 Sylinteritilavuus CC: 1590
 Sylinteritilavuus L: 1.6 Tuotettu alkaen: 1991-02-01 Tuotettu asti: 1998-03-01
 VIN-numero: JSAETD01V00111417
 Mallivuosi: 1992 Hevosvoima: 96
 Kilowatti: 71 R...



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1365954	ajovallo vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	55.00
1365962	apusimpukka	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	85.00
1365915	etuakselisto tasauspyörästä (neli...)	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	350.00
1365992	etuistuin oikea		Kysy
1365993	etuistuin vasen	Päällynen. Puhki/halki	Kysy
1365928	jarrusatula etu oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1365929	jarrusatula etu vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1365930	jarrutehostin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	90.00
1365935	jäähdyttimen tuuletin visko	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1365982	kaasupoljin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1365937	kardaani/väliakseli etu	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	200.00
1365938	kardaaniakseli täydellinen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	150.00
1365968	katkaisija ajovalon korkeussäätö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1365940	katkaisija lasinnostin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1365969	katkaisija peili	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	40.00
1365945	keskuslukitus moottori vasen taka	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1365920	konepellin lukkopelti/palkki	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1365921	konepellin saranat	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1365931	käsijarrun kahva	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1365956	laturi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1365923	lokasuoja etu vasen	Painauma ja jälkeä, näkyy kuvissa 2 ja 3. Lop...	60.00
1365924	lokasuoja etu oikea	Lopullinen kunto selviää kun osa on irti	Kysy
1365948	lämmityslaitte puhallin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	75.00
1365949	lämmityslaitteen puhaltimen vastus	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1365950	lämpösäätimet	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1365951	mittaristo täydellinen	34100-74E00 34100-60A2 157320-4481 Osa myydää...	130.00
1365984	monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1365983	monitoimikatkaisin vilkku/valo	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1365957	moottori bensiini alakerta	1.6L G16BZ varaosiksi Kansi myyty	Kysy
1365946	ohjaus/virtalukko	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1378100	ohjausboksi ruisku	100797-4440	140.00
1365963	ohjaustehostin pumppu	1.6L G16BZ	120.00
1365971	oikea etuovi	Painaumaa/lommoa, näkyy kuvissa 2 ja 3.	Kysy
1365976	oikea takaovi	Ruosteita alareunassa ja käytön jälkeä. Osa m...	Kysy
1365916	olka-akseli + napa oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	120.00

Jatkuu sivulla 2



SUZUKI VITARA (I) 4WD 1992

Purkaamo Auto-osix Oy

Ruponkuja 2

PIHTIPUDAS 44800

Puh 040 4849 255

Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 17.09.2024

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1365917	olka-akseli + napa vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	120.00
1365941	ovilasi taka vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	70.00
1365936	paisuntasäiliö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1365985	polttoainesäiliö	Lopullinen kunto selviää kun osa on irti	Kysy
1365986	polttoainesäiliö täyttöputki	Lopullinen kunto selviää kun osa on irti	Kysy
1365925	puskuri etu	Jälkiä	150.00
1365974	rattiakseli säädettävä	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1365942	sivulasi oikea/kori	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1365943	sivulasi vasen/kori	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1365966	sivupeili sähkö oikea	itse peili puuttuu.	45.00
1365961	sivupeili sähkö vasen	Käytön jälkeä. Osa myydään toimivuus/ sopivuu...	75.00
1365926	säleikkö täydellinen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1366003	taka-akselisto	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	340.00
1365996	takaistuun	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1366004	takaluukku	Ruostetta.	Kysy
1366005	takapuskuri	Jälkiä	130.00
1366006	takapuskuripalkki		Kysy
1366008	takavallo vasen	Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla	50.00
1365997	turvavyö etu oikea	Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla	75.00
1365998	turvavyö etu vasen	Likainen. Osa myydään toimivuus/sopivuus taku...	80.00
1365999	turvavyö taka keski	Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla	60.00
1366000	turvavyö taka oikea	Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla	65.00
1366001	turvavyö taka vasen	Likainen. Osa myydään toimivuus/sopivuus taku...	65.00
1365978	tuulilasin pesimen säiliö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1365979	tuulilasin pyyhkimen mekanismi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	63.00
1365980	tuulilasin pyyhkimen moottori	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	63.00
1365981	tuulilasin pyyhkimen varret	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1365927	valorauta	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	Kysy
1365977	vasen etuovi	Lopullinen kunto selviää, kun osa on otettu i...	240.00
1365967	vasen takaovi	Huono kuntoinen.	Kysy
1366033	vetoakseli etu oikea	Lopullinen kunto selviää, kun osa on irti.	Kysy
1366034	vetoakseli etu vasen	Lopullinen kunto selviää, kun osa on irti	Kysy
1366009	vetokoukku	Pistoke rauta ruostunut. Lopullinen kunto sel...	Kysy
1365988	virranjakaja	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	140.00