

**Seat Ibiza 1,6i 8v 3D -00 vm.2000**

Tunnustenro: 7930

Merkki ja malli: Seat Ibiza 1,6i 8v 3D -00

Vuosimalli: 2000

Moottori: 1,6 8V ALM

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man. DXN

Mittarilukema: 100000 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=7930](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=7930)

Lisätieto:

Alustan nro VSSZZZ6KZYR114014 Malli ibiza  
 stella IB Tuotantopäivä 15.02.2000  
 Vuosimalli 2000 Myyntimalli 6K12F1  
 Moottorikoodi ALM Vaihteistokoodi DXN  
 Akselitunnus 5S Varustelutunnus CP Katon  
 väri 6C Maton värikoodi Sisustuksen väri /  
 Maalikoodi 6C / S5J Istuinyhdistelmäno  
 Z-tilausten lukumäärä



| Varastonro | Varaosa                             | Lisätieto  | Hinta  |
|------------|-------------------------------------|--|--------|
| 766084     | ajovalo oikea                       | Lasi hieman samea. valeo, H4,vilkku samassa, ... | 60.00  |
| 908623     | ajovalo vasen                       | Valeo 6K1941029C                                 | Kysy   |
| 766083     | ajovalo vasen                       | Lasi hieman samea. valeo, H4,vilkku samassa, ... | Kysy   |
| 766112     | ajovalon pesimen sylinteri oikea    | 6N0955978. Suutin paikalla. Peitelevy puuttuu.   | 30.00  |
| 791027     | hihnapyörä (kampiakseli)            | moniurahiennalle, 030 105 255 D, ruostetta       | Kysy   |
| 1321647    | lasinnostin ETU VASEN               | MEKAANINEN                                       | 58.00  |
| 791101     | laturin kiinnike                    | kiristimen laakeri sökö, hapettumaa itse kann... | Kysy   |
| 909412     | lämmityslaitte puhallin             | H35657880E                                       | 69.00  |
| 909274     | lämpösäätimet                       | 6K0819045D03 / 810780073F00                      | Kysy   |
| 908878     | mittaristo täydellinen              | Kierrosluke, lämpö, polttoaine ja nopeusmitta... | 70.00  |
| 791060     | moottoritilan muovit                | 030 109 127 P, 05 4126 B Kampiakselin "ympäri... | Kysy   |
| 791065     | moottoritilan muovit                | Jakopään ylempi taustamuovi                      | Kysy   |
| 791028     | nokkapyörä                          | 030 109 111 C, ruostetta                         | Kysy   |
| 909309     | ohjaus/virtalukko +1AVAIN           | 6K0905851 HUOM!KUVASTA POIKETEN ,POHJA PUUTTU... | 60.00  |
| 909317     | ohjaustehostinletkut                | 6K1422891B / 6K1422893A KUVISTA POIKETEN,PEL...  | 60.00  |
| 912947     | ohjausvaihte, tehostettu            | Raidetangonpäiden suojakumeissa pienet reiät,... | Kysy   |
| 1321596    | oikea ovi (2/3 ov.)                 | Ruosteeton, peiliä lukuunottamatta kokonainen... | 150.00 |
| 911317     | polttoainepumppu bensa              | 6N0919051N / 228233003001 6N0919087F             | 80.00  |
| 908861     | sivulasi vasen/kori                 | 6K6845041S                                       | Kysy   |
| 909282     | turvavyö etu oikea                  | Musta, paukkumalli. / 6K3857706 6K3857706HCP     | Kysy   |
| 909300     | turvavyö etu vasen                  | Musta, paukkumalli. / 6K3857705 6K3857705AHCP    | Kysy   |
| 860276     | tuulilasin pyyhkimen moottori       | Seat 1L0955119/ Bosch 9390332376. Testattu.      | 45.00  |
| 1321592    | vasen ovi (2/3 ov.) kts. lisätie... | Ruosteeton. Kuvista poiketen peili ja lasinno... | 120.00 |
| 791025     | venttiilikansi                      | 030 103 475 Q 030103469N                         | Kysy   |
| 791061     | öljypohja                           | Kiertokankivaurion takia muutamassa kohtaa os... | 50.00  |