

**Skoda Octavia facelift 2009 II 1.4L vm.2009**

Tunnustenro: 33655

Merkki ja malli: Skoda Octavia facelift 2009 II 1.4L

Vuosimalli: 2009

Moottori: 1.4L CAXA

Vaihdelaatikko: Automaattinen (DSG) LKM

Mittarilukema: 209500 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=33655](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=33655)

Lisätieto:

TecDoc Id: 31592 Ajo: 2WD  
 Runko: Kombi-sedan Venttiilit: 4  
 Polttoainejärjestelmä: Suoraruiskutus  
 Polttoaine: Bensiin  
 Moottori: Bensiinimoottori Sylinterit: 4  
 Sylinteritilavuus CC: 1390  
 Sylinteritilavuus L: 1.4 Tuotettu  
 alkaen: 2008-11-01 Tuotettu  
 asti: 2013-06-01  
 VIN-numero: TMBBJ61Z992036924  
 Mallivuosi: 2009 Hevosvoima: 122  
 Kilowatti: 90 Rekis...



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1432907	abs yksikkö	1K0 614 517 BE. 10.0212-0221.4. Osa myydään ...	270.00
1432870	air-bag keskusyksikkö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	85.00
1432871	air-bag kosketinosa	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	70.00
1432869	air-bag kuljettajan turvatyyny	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	100.00
1432881	ajovalo oikea	1Z1 941 016 G. Xenon. Haurastumaa parkki polt...	250.00
1432882	ajovalo vasen	1Z1 941 015 G. Xenon Haurastumaa parkki poltt...	250.00
1433099	etuistuvin oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	130.00
1433100	etuistuvin vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	130.00
1432875	etukelkka/etuakseli	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	150.00
1433103	hansikaskotelo	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	40.00
1433104	hattuhylly	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1432987	hinaussilmukka		35.00
1432920	ilmastoinnin kompressori	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	150.00
1432916	ilmastointi lauhtutin / jäähdytin	Lopullinen kunto selviää, kun osa on irti.	70.00
1432910	jarrusatula etu oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1432911	jarrusatula etu vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1432912	jarrusatula taka oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1432913	jarrusatula taka vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1432908	jarrutehostin	1K1 614 105 BH. Osa myydään toimivuus/ sopivu...	100.00
1432914	jousijalka etu oikea	Lopullinen kunto kunto selviää,kun osa on ote...	70.00
1432915	jousijalka etu vasen	Lopullinen kunto selviää, kun osa on otettu i...	70.00
1432921	jäähdytin automaatti	Lopullinen kunto selviää, kun osa on irti.	80.00
1432922	jäähdyttimen tuuletin sähkö	2 tuuletinta. Osa myydään toimivuus/ sopivuus...	75.00
1433094	kaasupoljin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	55.00
1432986	katkaisija peili	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	20.00
1432983	katkaisija valo	1Z0 941 431 K. Osa myydään toimivuus/ sopivu...	30.00
1432985	katkaisijapaneeli sähkölasi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1432997	keskusl. m.pa.säil.kansi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	30.00
1433227	keskuslukitus moottori takakansi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	40.00
1433145	kojelauta säilytyslokero	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1432903	konepellin lukkopelti/palkki	Lopullinen kunto selviää kun osa on irti	80.00
1432884	konepelti	Perus kulumaa ja kiven iskemää, Pieni lommo k...	220.00
1432909	käsijarrun kahva	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1433042	käsikirja	suomi	50.00
1433017	käynnistinmoottori 1.4	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	70.00

Jatkuu sivulla 2

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1433037	laturi	_ _ C 903 023 C. Osa numeroa ei nää kokonaan....	90.00
1432895	lokasuoja etu vasen	Perus kulumaa ja pikku jälkiä. Osa myydään to...	75.00
1432900	lokasuoja etu oikea	Perus kulumaa ja pieni maali vika keskellä ka...	80.00
1433005	lämmityslaitte puhallin	Testattu toimii. Osa myydään toimivuus/ sopiv...	70.00
1433006	lämmityslaitteen puhaltimen vastus	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	40.00
1433000	lämpösäätimet	Automaatti ilmastointi. Osa myydään toimivuus...	80.00
1433008	mittaristo täydellinen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	95.00
1433050	monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	30.00
1433055	monitoimikatkaisin vilkku/valo	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	35.00
1433039	moottori bensiini	1.4 TSI (CAXA) Osa myydään toimivuus/ sopivuu...	Kysy
1432996	ohjaus/virtalukko + 1 avain	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	90.00
1433043	ohjausboksi ruisku	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	150.00
1433056	ohjauspyörä	Siisti ratti. Osa myydään toimivuus/ sopivuus...	50.00
1433045	ohjausvaihte, tehostettu (sähkö)	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	250.00
1433074	oikea etuovi	Perus kulumaa, pientä ruostetta listan kohdal...	240.00
1433080	oikea takaovi	Perus kulumaa, pieni naarmu kahvan takana. Os...	240.00
1432876	olka-akseli + napa oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	70.00
1432877	olka-akseli + napa vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	70.00
1433181	olka-akseli oikea taka	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	120.00
1433182	olka-akseli vasen taka	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	120.00
1432919	paisuntasäiliö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	40.00
1433095	polttoaineen täyttöaukon kansi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1433096	polttoainesäiliö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	200.00
1432902	puskuri etu	Perus kulumaa. Osa myydään toimivuus/ sopivuu...	250.00
1432904	puskuripalkki etu	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1433220	pyörä varapyörä 15"	195/65R15 Continental	80.00
1433108	radio cd / dvd	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	100.00
1433060	rattiakseli säädettävä	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1433150	sisätaustapeili	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1433158	sivupeili sähkö oikea	Pienet naarmut kuvun päässä. Osa myydään toim...	100.00
1433160	sivupeili sähkö vasen	Naarmu kuvun päässä. Osa myydään toimivuus/ s...	100.00
1433179	sulakerasia konehuone	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	120.00
1433183	taka-akselisto	Lopullinen kunto selviää, kun osa on irti.	250.00
1433224	takalasi	Iso luukku. Osa myydään toimivuus/ sopivuus t...	200.00
1433226	takaluukun kahva ulkopuoli	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	40.00
1433216	takapuskuripalkki	Lopullinen kunto selviää, kun osa on irti	60.00
1433196	takavalo oikea	halkeama, näkyy kuvassa 2. Osa myydään toimiv...	45.00
1433197	takavalo vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	65.00
1433151	turvavyö etu oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	80.00
1433152	turvavyö etu vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	90.00
1433153	turvavyö taka keski	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	75.00
1433154	turvavyö taka oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1433155	turvavyö taka vasen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1433090	tuulilasin pesimen säiliö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1433091	tuulilasin pyyhkimen mekanismi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	65.00
1433092	tuulilasin pyyhkimen moottori	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	65.00
1433217	vaihdekeppi dsg	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	130.00
1433219	vannesarja alumiini 15"	15" Käytön jälkiä, huonot renkaat. Lopullinen...	200.00

Jatkuu sivulla 3



Skoda Octavia facelift 2009 II 1.4L

**Purkaamo Auto-osix Oy**

Ruponkuja 2

PIHTIPUDAS 44800

Puh 040 4849 255

Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 23.10.2024

Varastonro	Varaos	Lisätieto	Hinta
1433063	vasen etuovi	Perus kulumaa. Osa myydään toimivuus/ sopivuu...	230.00
1433069	vasen takaovi	Perus kulumaa, naarmu kahvan takana.	220.00
1433221	vetoakseli etu oikea	Lopullinen kunto selviää, kun osa on irti.	80.00
1433222	vetoakseli etu vasen	Lopullinen kunto selviää, kun osa on irti.	80.00
1433213	vetokoukku + sähkö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	170.00