

Suzuki Baleno 1,6 4x4 farmari -99 vm.1999

Tunnustenro: 8995

Merkki ja malli: Suzuki Baleno 1,6 4x4 farmari -99

Vuosimalli: 1999

Moottori: 1,6

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 194000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=8995

Lisätieto:

Ollut ehjä auto. koeajettu. valmistenumero:
JSAEGD31W00160751 Puolat 6T19-0370

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
954862	air-bag keskusyksikkö	3891064G1 / 1523002200 38910-64G11	150.00
954781	air-bag kosketinosa	37400-63G51	75.00
417870	imusarja	joku putki poikki joka tulee imusarjaan 1311...	100.00
368990	jousi taka		50.00
368995	jousijalan laakeri taka vas/oik	iskarin yläpään lautanen, katso kuva	Kysy
368996	jousijalan laakeri taka vas/oik	iskarin yläpään lautanen, katso kuva.	Kysy
368897	kardaaniakseli taka	takakardaaniin takimmainen osa. Tukilaakeri pa...	180.00
368955	kardaaniakseli taka	taka kardaaniin etu osa, viskon paikalla oleva...	150.00
954854	käynnistinmoottori	311008603 / M001T70283 31100-86033	Kysy
954814	mittaristo täydellinen	Kierroslukku, nopeus, lämpö ja polttoainemitta...	Kysy
954779	monitoimikatkaisin keskus	Ei sisällä airbag-spiraalia 3740063G5 37400-...	Kysy
954818	ohjausakselisuoja	4842161G50	Kysy
402542	ohjausboksi ruisku+ajonesto	33920-65G6 0 065G6 DENSO 112000-6380 12V ...	200.00
954869	ohjaustehostinletku	49210-63G22	Kysy
954872	olka-akseli + napa vasen etu	45150-60820, 43420-50850	100.00
368974	pakoputki	katalysaattorin jälkeen tuleva yhtenäinen put...	Kysy
417861	pakosarja	pellin suoja poistettu pultit kiinni pakosarja...	60.00
368982	pitkittäistukivarso taka oikea	pusla melko kulunut/löysä	50.00
368983	pitkittäistukivarso taka vasen	pusla melko kulunut/löysä	40.00
417869	polttoainejakaja ruisku	putki melkein poikki, (rälläkällä osuttu)	Kysy
417867	polttoainesuutin ruisku	15710-64G00	40.00
368976	polttoainesäiliö bensiini	peltitankki, toinen puoliruosteessa. 89101-6...	Kysy
368964	roiskeläppä sarja	alkuperäinen	75.00
954817	sivupeili sähkö oikea		Kysy
954816	sivupeili sähkö vasen		30.00
954784	takavalon oikea		50.00
954783	takavalon oikea (luukkuun tuleva)		Kysy
954782	takavalon vasen (luukkuun tuleva)	Muutama naarmu, katso kuvat.	Kysy
954825	tuulilasin pyyhkimen mekanismi		40.00
954827	tuulilasin pyyhkimen moottori	Denso 1592000665	40.00
954859	vetoakseli etu vasen	Ulommassa nivelessä hieman välystä, suojakumi...	90.00
368868	vetoakseli taka oikea	44105-60G60	Kysy
368867	vetoakseli taka vasen	44106-60G60	Kysy