

**Toyota Landcruiser 4.2 Diesel vm.2014**

Tunnustenro: 31100

Merkki ja malli: Toyota Landcruiser 4.2 Diesel

Vuosimalli: 2014

Moottori: 1HZ 4200CC DIESEL

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man. R151F

Mittarilukema: 32043 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=31100](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=31100)

Lisätieto:

VIN JTFBB71J8E4202501 Build Date 04/2014  
 Model HZJ79L-DKMRSV Body DCB DOUBLE CAB  
 Specification DCB LEFT-HAND DRIVE VEHICLES  
 Grade STD STANDARD TYPE Market GR GENERAL  
 Engine 1HZ 4200CC DIESEL Fuel system GCC GULF  
 CORPORATION COUNCIL Transimission MTM MANUAL  
 TRANSMISSION Gear Shift Type 5F MTM, 5-SPEED  
 FLOOR SHIFT



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1322141	etuakselisto tasauspyörästö (neli...		Kysy
1322164	ilmastoinnin kompressori	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. 447...	220.00
1322278	jarrusatula etu oikea		100.00
1322279	jarrusatula etu vasen		100.00
1322283	jäähdytin manuaalinen	ala kiinnikkeissä sanottavaa. Osa myydään toi...	120.00
1322284	jäähdyttimen tuulettimen kotelo	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. Pin...	85.00
1322286	kardaani/väliakseli etu	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. muu...	Kysy
1322287	kardaaniakseli täydellinen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	400.00
1322281	kuormaventtiili		Kysy
1322150	käynnistinmoottori diesel	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. 428...	80.00
1322151	laturi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. 270...	120.00
1322315	lavan perälauta	Jälkiä ja ruosteita, näkyy kuvista. Vääntynyt...	Kysy
1323186	lehtijousi taka	Lopullinen kunto selviää kun osa on irti	Kysy
1322142	olka-akseli + napa oikea	lopulline kunto selviää, kun osa on irti.	200.00
1322143	olka-akseli + napa vasen	Lopullinen kunto selviää, kun osa on otettu i...	200.00
1322285	paisuntasäiliö	Osa myydään toimivuus/sopivuus takuulla.	60.00
1322382	polttoainesäiliö diesel	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	340.00
1327306	polttoainesäiliön suojaapelti	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	120.00
1323183	taka-akselisto	panjossa ruoste reikä	Kysy
1322267	takavalvo oikea	Pinttynyttä likaa, virheet näkyy kuvissa.	Kysy