

VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel 125hv vm.2008

Tunnistenumero: 28654

Merkki ja malli: VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel 125hv

Vuosimalli: 2008

Moottori: 1.8 B4184S8

Vaihdelaatikko: 5-MAN / MTX75

Mittarilukema: 172595 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=28654

Lisätieto:

Korimalli: StW
 Moottorityyppi: Bensiinimoottori
 Käyttövoima: Flexifuel Polttoaineen
 syöttö: Imusarjaruiskutus/kaasutin
 Vetotapa: Etuveto Sylinteriluku: 4
 Sylinteritilavuus: 1798 Vuosimalli: 2008
 Rekisteröintipvm.: 20080515
 Vaihteisto: Käsivaihteinen
 Alustanumero: YV1MW084282426835
 Moottorikoodi: B4184S8 Ryhmäkoodi: VO
 FI0560 Aioneuvotyyppi: PB Omama...



| Varastonro | Varaosa | Lisätieto | Hinta |
|------------|---------------------------------------|--|--------|
| 1206875 | abs yksikkö | 10.0206-0302.4 | 240.00 |
| 1206849 | air-bag anturi / sensori | | Kysy |
| 1206851 | air-bag kosketinosa | | 80.00 |
| 1206852 | air-bag kuljettajan turvavyyny | | 150.00 |
| 1206853 | air-bag matkustajan turvavyyny | | Kysy |
| 1206895 | ajotietokone | 30797719 Osa myydään toimivuus/ sopivuus taku... | 100.00 |
| 1206928 | aurinkolippa/häik.suoja (oikea) | | 50.00 |
| 1206929 | aurinkolippa/häik.suoja (vasen) | | 50.00 |
| 1206854 | etukelkka/etuakseli | Nosturilla todettu hyväksi | 200.00 |
| 1206877 | ilmastoinnin kompressori | 6M5H-19D629-AB | 200.00 |
| 1206878 | ilmastointi lauhdutin / jäähdytin | 773792 940154 NISSENS | 100.00 |
| 1206879 | ilmastointi letku/putki | | Kysy |
| 1206865 | jarrusatula etu oikea | Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. | 50.00 |
| 1206866 | jarrusatula etu vasen | Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. | 50.00 |
| 1206868 | jarrusatula taka oikea | | Kysy |
| 1206870 | jarrusatula taka vasen | | Kysy |
| 1206876 | jarrutehostin | | Kysy |
| 1233020 | jäähdytin kiinnityspalkki ala | Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. | 80.00 |
| 1206880 | jäähdytin manuaalinen | 3M5H 8005 RK Osa myydään toimivuus/ sopivuus ... | 50.00 |
| 1206922 | kaasupoljin | | Kysy |
| 1206885 | katkaisija hätävilkku | 30739296 Osa myydään toimivuus/ sopivuus taku... | 50.00 |
| 1233238 | katkaisija keskuslukko oikea etu | 30773333 Osa myydään toimivuus/ sopivuus taku... | 40.00 |
| 1233237 | katkaisija sähkölasia oikea etu | Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. 307... | 50.00 |
| 1206883 | katkaisija valo | 30739298 Partslink: 30739297 | 50.00 |
| 1206884 | katkaisijapaneeli sähkölasia/Vasen... | | Kysy |
| 1206926 | keskusl. m.pa.säil.kansi | | Kysy |
| 1206891 | keskuslukitus moottori vasen (etu) | | Kysy |
| 1206892 | keskuslukitus moottori vasen (taka) | | Kysy |
| 1206896 | kojelauta | | Kysy |
| 1206862 | konepellin lukko | | Kysy |
| 1206861 | konepellin lukkopelti/palkki | | Kysy |
| 1206921 | kytkinpoljin | 6PV 008641-32 | 80.00 |
| 1206867 | käsijarrun kahva | | Kysy |
| 1206911 | lasinnostimen moottori (vasen etu) | | Kysy |
| 1206914 | lasinnostimen moottori (vasen taka) | | Kysy |

Jatkuu sivulla 2



VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel 125hv

Purkaamo Auto-osix Oy

Ruponkuja 2

PIHTIPUDAS 44800

Puh 040 4849 255

Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 20.09.2024

| Varastonro | Varaosa | Lisätieto | Hinta |
|------------|------------------------------------|--|--------|
| 1206912 | lasinnostin/vasen/etu/sähköinen | | Kysy |
| 1206915 | lasinnostin/vasen/taka/sähköinen | | Kysy |
| 1206899 | laturi (Bensa) | 104210-5770 DENSO Osa myydään toimivuus/ sopi... | 120.00 |
| 1239636 | Mikrokytkin | 3 napainen liitin | 50.00 |
| 1206897 | mittaristo täydellinen | 31254775 69199-410T | 90.00 |
| 1206905 | monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet | Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. | 40.00 |
| 1206900 | ohjausboksi ruisku | 30785146 Osa myydään toimivuus/ sopivuus taku... | 250.00 |
| 1206906 | ohjauspyörä | | Kysy |
| 1206902 | ohjaustehostin pumppu sähkö | 5N513K514CA Osa myydään toimivuus/ sopivuus t... | 180.00 |
| 1206901 | ohjausvaihte, tehostettu | oikeen puolen raidetanko poikki. 31202594 TRW | 220.00 |
| 1206909 | oikea etuovi | | Kysy |
| 1206910 | oikea takaovi | Lopullinen kunto selviää,kun osa on irti. | Kysy |
| 1206948 | olka-akseli oikea taka | | Kysy |
| 1206886 | ovilasi etu vasen | | Kysy |
| 1206924 | polttoaineen täyttöaukon kansi | | 60.00 |
| 1206927 | polttoainesäiliö täyttöputki | | Kysy |
| 1206871 | puskuripalkki etu | Lopullinen kunto selviää,kun osa on irti. | Kysy |
| 1233376 | radio cd / dvd | 31260527 Osa myydään toimivuus/ sopivuus taku... | 60.00 |
| 1206903 | rattiakseli | | Kysy |
| 1206930 | sisätaustapeili | | 60.00 |
| 1206888 | sivulasi oikea/kori | | 100.00 |
| 1206889 | sivulasi vasen/kori | | 100.00 |
| 1206938 | sulakerasia | | Kysy |
| 1206947 | taka-akselisto | Useampi tukivarsi vääntynyt, palkki näyttää m... | Kysy |
| 1206950 | takaluukku kombi/farmari | | 350.00 |
| 1206841 | tavaratilan peite | | 150.00 |
| 1206931 | turvavyö etu oikea | 8639692 Osa myydään toimivuus/ sopivuus taku... | 100.00 |
| 1206937 | turvavyö taka keski | | Kysy |
| 1206935 | turvavyö taka oikea | | 80.00 |
| 1206933 | turvavyön lukko/Oikea etu | | Kysy |
| 1206936 | turvavyön lukko/Vasen etu | | Kysy |
| 1206918 | tuulilasin pesimen säiliö + pumput | Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. | 60.00 |
| 1206917 | tuulilasin pyyhkimen mekanismi | 3 397 021 108 31253518 Osa myydään toimivuus/... | 60.00 |
| 1233143 | tuulilasin pyyhkimen varRET | vasen + oikea 31253997/ 31253996 | 60.00 |
| 1206939 | vaihdelaatikko 5-vaihdetta | 30787877 36050334 | 850.00 |
| 1206941 | vetoakseli etu oikea | 30787783 Osa myydään toimivuus/ sopivuus taku... | 100.00 |
| 1206942 | vetoakseli etu vasen | 30787775 Osa myydään toimivuus/ sopivuus taku... | 100.00 |