

Volkswagen Golf V vm.2006

Tunnustenro: 30036

Merkki ja malli: Volkswagen Golf V

Vuosimalli: 2006

Moottori: 1.6FSI BLF

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man. HBM

Mittarilukema: 298000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=30036

Lisätieto:



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1279155	abs anturi		15
1279528	abs anturi		15
1279442	abs hydraulikoneisto		90
1279266	abs sensori		15
1279187	anturi muut	evap venttiili	Kysy
1280138	anturi ratin asentotunnistin		38
1279174	ilmastoinnin kompressori		75
1279473	imusarja 1.6 FSI		57
1280152	katkaisija hätävilkku		15
1280155	katkaisija peili		15
1280151	katkaisija valo	Kulunut mutta toimiva	15.00
1280154	katkaisijapaneeli sähkölasia	Kuskin ovenssa	23
1279756	konepelti	Ei lommoja. Konepellin etulaidassa pinta ruos...	75
1279163	käynnistinmoottori		38
1280071	lämpösäätimet		38
1280067	mittaristo täydellinen	Alakiinnikkeistä lohjennut palat ei jää näky...	53
1280129	monitoimikatkaisin keskus		60
1279430	moottori bensiini1.6FSI	Ajettu n.298tkm Jakopää pitää ääntä BLF	338.00
1279970	moottorin kiinnike		27
1279973	moottorin kiinnike		27
1279573	moottorin koppa	Siisti ei halki	30
1279357	ohjausvaihte	Ehjä johtosarja	113
1280010	oikea takaovi	Pieniä lommoja. Osia purettu esim pintapelti ...	53.00
1280935	oven sisäkahva oikea		19
1280938	oven ulkokahva oikea		23
1291407	polttoainesuutin ruisku		45
1280059	radio cd / dvd	Napit hieman kuluneet sekä kahta nuppia koris...	53
1279438	ruisku lambdasondi	Takimmainen lambda	15
1279456	ruisku lambdasondi		23
1280443	sivupeili oikea		38
1280156	sulakerasia	Moottori tilasta	38
1279170	sytytyspuola		15
1280445	säleikkö täydellinen		30
1279654	takalasin pyyhkimen moottori		30
1279553	takapuskuri	Pieni halkeama ylälaidassa. Naarmuja.	53.00

Jatkuu sivulla 2



Volkswagen Golf V

Autopurkaamo Itäosa Oy

Laukunkangas 200

Karvila 58160

Puh 015 250 533

Fax

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 11.11.2024

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1278997	takavallo oikea	Halkeamaa ja käytönjälkeä	23
1278995	takavallo vasen	Pientä käytönjälkeä	30
1280013	vasen etuovi	Naarmu, osia purettu irti	60.00
1279965	vasen takaovi	Naarmuja. Osia purettu irti	60.00
1279206	vetoakseli etu oikea		38
1279157	vetoakseli etu vasen		38