

**Volkswagen Transp/caravelle lyhyt 2,5B -95 vm.1995**

Tunnustenro: 7285

Merkki ja malli: Volkswagen Transp/caravelle lyhyt 2,5B -95

Vuosimalli: 1995

Moottori: 2,5B

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 375000 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=7285](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=7285)

Lisätieto:

Ehjä auto. Hyväpeltinen. Valmistenumero:  
WV2ZZZ70ZSH076007 vaihteisto CPV Moottori  
ACU 81 KW

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
347847	alatukivarsi etu oikea		Kysy
347848	alatukivarsi etu vasen		50.00
375769	hihnapyörä ohjaustehostin pumppu	ZF pumpusta, 074121031	Kysy
348622	ilmanpuhdistin kotelo		40.00
1103081	imuilman putki/läppä	074129594	70.00
347850	imusarja	023133201B	100.00
348231	iskunvaimennin etu		Kysy
348217	jarrupääsylinteri	sis.säällön ate	35.00
348578	jarrusatula etu vasen	toimii.	Kysy
348205	jäähdytin manuaalinen	701121253K	75.00
348675	katkaisija ajovalon korkeussäätö	701 941 333	20.00
348332	konepellin lukkopelti/palkki		Kysy
348336	lämpökiertopumppu	wpr 403 853, todennäköisesti joku tarvike malli.	22.00
364544	monitoimikatkaisin pes/pyyh.	ei takalasinpyyhintä	15.00
348224	ohjaustehostin öljysäiliö	701 422 373	Kysy
348643	oikea ovi (2/3 ov.)	naarmuja,peili ja saranat puuttuu. 701831056H	Kysy
348201	olka-akseli + napa vasen etu	hyvä jarrulevy paikalla. 701407257C, 7D05016...	80.00
348765	ovi sivuoven liukukisko oikea	721843872B	Kysy
365559	polttoainesuutin ruisku	Suutintukki Bosch 0 280 151 012 VW 023 133 ...	160.00
347814	polttoainesäiliö	muovinen bensatankki. Tankkivaruste VDO.	Kysy
348213	rattiakselinivel		40.00
348770	rattiakselinivel	n.39cm pätkä,ensimmäinen nivel ylhäältä päin.	40.00
348731	sivulasi oikea/kori	kalvolla tummennettu.pituus 96cm/90cm.korkeus...	50.00
348734	sivulasi vasen/kori	kalvolla tummennettu,pituus 96cm/90cm,korkeus...	Kysy
348593	sivupeili oikea	huono maalipinta.	30.00
348615	takalasin pyyhkimen varsi oikea		20.00
348614	takalasin pyyhkimen varsi vasen		20.00
348676	tuulilasin pesimen säiliö	2 pumppunen malli, toinen pumppu toimii.	20.00
348645	vasen ovi (2/3 ov.)	pieniä naarmuja,ja kiveniskemiä. saranat,sisä...	Kysy