

Volkswagen Transporter 2,5TDI aut. lyhyt-02 vm.2002

Tunnustenro: 8097

Merkki ja malli: Volkswagen Transporter 2,5TDI aut. lyhyt-02

Vuosimalli: 2002

Moottori: 2,5TDI AUF 75KW

Vaihdelaatikko: Automaattinen EQG

Mittarilukema: km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=8097

Lisätieto:

Moottorivaurio (nokka-akseli poikki),
sähkölasit, huoltokirja.

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
326049	alatukivarsi etu oikea	alapallonivel paikalla ja kunnossa, toinen ku...	55.00
326092	alatukivarsi etu vasen	alapallonivel paikalla ja kunnossa, toinen kum...	55.00
326803	egr venttiili	EGR-ohjausventtiili, pierburg, VW 1HO 906 627	40.00
325385	imusarja		50.00
326702	johtosarja hehku		Kysy
326256	kaasupoljin	HELLA, 6PV 007 770-14, 7D2 723 507 H Diesel A...	65.00
324755	katkaisija takalasin lämmitys	merkkivalolla, 4 napainen liitin	10.00
325450	konepellin lukko	lukko, vaijeri ja avausvipu	25.00
324795	konepelti lukkopelti/palkki	musta, hyvä 701805563G	Kysy
330727	lukkolaite liukuovi oikea	701 8436040	30.00
324660	lämmityslaitte kenno	Oikean puoleisella ohjauksella, hyvässä kunno...	Kysy
324663	lämmityslaitteen puh. vastus	4 napanen liitin, testattu	10.00
324743	mittariston kehys		20.00
324745	ohjausboksi keskuslukko	7D0959800B001	80.00
326208	olka-akseli + napa oikea	ei jarrulevyä, kilpi paikalla 7D0407258A, 7D...	80.00
326215	olka-akseli + napa vasen	ei jarrulevyä, kilpi paikalla 7D0407257A, 7D...	90.00
326720	pakoputki etu	alkupää RST	50.00
324703	pesusäiliö tuulilasi&valot	pumpput paikalla ,testattu	25.00
326685	polttoainesuutin diesel	074 130 201 J BPX, 220/300bar.,	40.00
1252765	polttoainesuutin diesel tunnistim...	Tunnistimella 0432193622 074130202Q, 0741302...	180.00
325617	rattiakselinivel	sisälle autoon tuleva pätkä, autossa ollut oik...	50.00
326121	rattiakselinivel	ohjausvaihteeseen kiinni tuleva nivel	40.00
325602	sivulasi oikea/kori	takimmainen tavaratilan lasi	50.00
325639	sivulasi vasen/kori	takimmainen tavaratilan lasi	Kysy
326607	takalasin pyyhkimen varsi	VW 701955707, autossa ohjaus oikealla.	20.00
327842	takaluukun kaasujousipari	T4 93-> Takaluukkuun (69cm/770N=pyyhkimellä/e...	30.00
326642	termostaattikotelo	muovia	Kysy
424477	tuulilasin pyyhkimen mekanismi	POSTIAUTOSTA, vääränkätinen!!	35.00
326261	tuulilasin pyyhkimen moottori	autossa ohjaus oikealla, testattu	20.00
325451	tuulilasin pyyhkimen varsi oikea	autossa ollut oikeenpuolen ohjaus	20.00
325458	tuulilasin pyyhkimen varsi vasen	autossa ollut oikeenpuolen ohjaus	20.00
326689	venttiilikansi	ei öljykorkkia eikä täyttöpötkä.	40.00