

Volvo V70 2.4bensa vm.2001

Tunnustenro: 27861

Merkki ja malli: Volvo V70 2.4bensa

Vuosimalli: 2001

Moottori: 2.4 B5244S2

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.(RIKKI)

Mittarilukema: 194096 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=27861

Lisätieto:

Korimalli: StW
 Moottorityyppi: Bensiinimoottori
 Käyttövoima: Bensiini Polttoaineen
 syöttö: Imusarjaruiskutus/kaasutin
 Vetotapa: Etuveto Sylinteriluku: 5
 Sylinteritilavuus: 2435 Vuosimalli: 2001
 Rekisteröintipvm.: 20010411
 Alustanumero: YV1SW65P211107092
 Moottorikoodi: B5244S2 Ryhmäkoodi: VO
 FI0560 Ajoneuvotyyppi: PB Omamassa
 kg: 1605 Pituus mm: 4710 ...



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1170832	air-bag kosketinosa	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. *NG...	85.00
1170899	ilmastointi lauhtutin / jäädytin	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	60.00
1170893	jarrusatula etu oikea		Kysy
1170900	jäädytin manuaalinen	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. 946...	70.00
1170847	keskusl. m.pa.säil.kansi	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. 948...	55.00
1170802	lämpösäätimet	Testattu toimii. M651AC0-0092	90.00
1170806	monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet	Testattu toimii. Osa myydään toimivuus/ sopiv...	50.00
1170800	paisuntasäiliö	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	40.00
1170846	sivulasi vasen/kori	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. 43R...	100.00
1170804	sulakerasia konehuone	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. 518...	120.00
1170912	takapuskuri	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	150.00
1170916	takavalo oikea ylä	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	40.00
1170915	takavalo vasen ylä	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. Pie...	40.00
1170865	turvavyö taka keski	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. 947...	70.00
1170866	turvavyö taka oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. 947...	85.00
1170867	turvavyö taka vasen	9478170 Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuu...	85.00
1170868	turvavyön lukko etu oikea	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla.	50.00
1170805	vaihdelaatikko 5-vaihdetta	Osa myydään toimivuus/ sopivuus takuulla. 5-M...	650.00
1171563	vasen takaovi	Lommo/painaus, näkyy kuvassa 3. Normaaleja k...	200.00